


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga



Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.


Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE



São necessários:
Son necesarios:
Are necessary:



Chave Cruzada
Llave cruzada
Cross wrench



**Trena
Cinta métrica
Measuring tape



10min



1 Pessoas
Persona
Person

**Facilita a montagem / Facilita un montaje / Facilitates mounting.
**Para identificar as peças / Para identificar las partes / To identify the parts.

REF. # INF3619/INF7219/INF1019

 **Gebbwork**

MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEbb Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br
www.gebbwork.com.br

REV.: 00 - 21/04/2025


WhatsApp: +55 54 99177-8324

01/02

LISTA DE PEÇAS

Parts Identification

Lista de Piezas



LISTA DE PEÇAS

01 - FLOREIRA METÁLICA

LISTA DE PIEZAS

01 - CAJA DE FLORES DE METAL

PARTS IDENTIFICATION

01 - METAL FLOWER BOX

Acessórios

Accessories

Accesorios


A44 - PARAF. M6x16 CP

04x



1 MONTAGEM

Armado
Assembly



A44 - 4x

Estrutura metálica vendida separadamente

